

症例 4：上顎はクラウンブリッジ、下顎は部分義歯のケース

治療前





治療後



診査

歯の変色、すり減り、傾きが顕著である






模型診査

歯並びの前後左右のラインがゆがんでいる




最終の歯並びをイメージするための診断用ワックスアップ



仮歯、仮義歯装着



最終型取り



かぶせる冠フレームの綿密な位置調整




フレームの試適と適正な顎の位置を記録



クラウンの試適、確認



下顎の部分義歯を製作



上下セラミッククラウン、部分義歯の完成



お口の中へ装着



